



Reporte Visita policlínica obregon

Se realizó evaluación del Servidor de Carestream y se encontró que cuenta con 1 disco alarmado dando fallas en almacenamiento.

Se procedió a revisar el status del disco duro desde el sistema y el cual internamente mostraba que la alarma activa era referente al daño físico de 1 de los 4 discos de 3TB que conforman un arreglo de discos en modo RAID5. El servidor no operaba de manera eficiente y se procedió a instalar nuevo disco duro y quedo funcionando al 100%.

Se hace la capacitación de uso del sistema de radiología a recepcionista y medico radiologo de la clínica quedando ya en operación del mismo

Edgar Gerardo Gamboa Oropeza