

Miriam Elizabeth Carrasco Valdez

Se realizó evaluación del Servidor de Carestream y se encontró que cuenta con tres discos alarmados, con fallo de red en el Switch.



Se procedió a revisar el status de los discos duros desde el sistema y el cual internamente mostraba que la alarma activa era referente al daño físico de 3 de los 4 discos de 3TB que conforman un arreglo de discos en modo RAID5. El servidor no puede operar hasta no reemplazar los discos dañados.

Se procede a revisar los diferentes equipos del departamento de imagenología se hacen pruebas de funcionamiento y todos funcionan correctamente.

Reporte Visita Hospital Navojoa



SE CUMPLIO EL OBJETIVO EN LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN NAVOJOA
DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2022



Miriam Elizabeth Carrasco Valdez

Se realizó evaluación del Servidor de Carestream y se encontró que cuenta con 1 disco duro alarmado.

Se procedió a revisar el status del mismo desde el sistema y el cual internamente mostraba que la alarma activa era referente al daño físico de 1 de los 4 discos de 3TB que conforman un arreglo de discos en modo RAID5. Se silenció la alarma se levantan servicios de funcionamiento y se hacen pruebas de funcionamiento y todos funcionan correctamente se configura cada uno de los equipos a la red carestream para enlazar los estudios al servidor y poder exportar las imágenes.


Se procede a revisar los diferentes equipos del departamento de imagenología se hacen pruebas de funcionamiento y todos funcionan correctamente se configura cada uno de los equipos a la red carestream para enlazar los estudios al servidor y poder exportar las imágenes.

Se modifican unos puntos en los nodos de red haciendo diferentes arreglos en la red del hospital se hacen pruebas de conectividad (equipo-servidor) y resultan efectivas, el departamento de imagenología queda trabajando correctamente.

Reporte Visita Hospital Adolfo López Mateos

SE CUMPLIO EL OBJETIVO EN LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBREGON
DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2022





Miriam Elizabeth Carrasco Valdez

Se realizó evaluación del Servidor de Carestream y se encontró que cuenta con 4 discos alarmados. Se procedió a revisar el status de los discos duros desde el sistema y el cual internamente mostraba que la alarma activa era referente al daño físico de 4 de los 4 discos de 3TB que conforman un arreglo de discos en modo RAID5. El servidor está inactivo y no opera. Se procede a revisar los diferentes equipos de imagen encontrando fallas en la tomografía por falta de mantenimiento, el ortopantomógrafo muestra una leyenda de licencia inactiva, y la mastografía recién instalada tiene un problema en cuanto a la imagen con calidad borrosa y líneas que no deberían salir, los estudios no son recomendados hasta no arreglar el problema, el equipo de ultrasonido está operando correctamente solo que no tiene almacenamiento PACS ya que el servidor está inactivo. El sitio no está operando su departamento de imagenología a falta de servidor de almacenamiento y los equipos con diferentes fallas.

Reporte Visita Policlínica Obregón

SE CUMPLIO EL OBJETIVO EN LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBREGÓN
DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2022



