

**COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS**

*Asunto: Informe de Visita a Clínica Hospital Guaymas.  
23 de Febrero del 2024.*

*F.P. 22 feb*

**DR. FRANCISCO OCTAVIO DURAZO ARVIZU**  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS  
Presente.-

Por medio de este conducto, informo a usted que el día 22 de Febrero de este año se acudió a la Clínica Hospital de Guaymas para hacer la revisión de **Mastografo** Marca: **Philips**, Modelo: **Mammodiangost AR**, Serie: **MR/084/C10** que se encuentra fuera de servicio. Se encontró que el contactor no se está accionando correctamente y al accionarlo manual la pantalla no muestra información, quedando congelada y sin poder accionar algún ajuste. No se puede dejar funcional el equipo.


Se realizó la capacitación a solicitud del personal de enfermería del hospital para los siguientes ventiladores:

Marca: **Puritan Bennet**, Modelo: **840**; Marca: **Magnamed**, Modelo: **Oxymag**; Marca: **Dräger**, Modelo: **Savina**; Marca: **Philips**, Modelo: **EV200**. Se anexa lista de asistencia de la capacitación.

Durante la capacitación se detectó problema con las tomas de gases medicinales en Urgencias y el personal de enfermería comentó que este problema está presente en la mayor parte de las tomas del hospital, se señala este problema para buscarle solución, ya que el personal de enfermería lo ha reportado varias veces sin que se resuelva.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

**ATENTAMENTE**



**ING. MARTIN A. MÉNDOZA AMPARANO**  
Ingeniero Biomédico  
C.c.p. Archivo