


DIME 17057



COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS


*Asunto: Informe de Visita a Clínica Hospital Guaymas
20 de Mayo del 2024.*

DR. FRANCISCO OCTAVIO DURAZO ARVIZU
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS
Presente.-

Por medio de este conducto, le informo a usted que el día 17 de Mayo de este año se acudió a la Clínica Hospital Guaymas para hacer atender reportes de máquinas de anestesia de los dos quirófanos que presentaban fallas. Se detectó que un equipo tenía fuga y por este motivo no estaba ventilando, así mismo tenía falla en la memoria RAM, por lo cual se descalibraba cada vez que se encendía. Se realizaron los ajustes y calibraciones necesarias y el equipo quedó funcionando correctamente, con el housing de la celda de oxígeno pendiente. El otro equipo requería ajustar el housing de la Celda de Oxígeno, se reemplazó la Celda de Oxígeno y se calibró, dejando el equipo funcionando correctamente.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE


ING. DANIEL IGNACIO MORENO FIERROS
Coordinador Biomédico CMDICH.
C.c.p. Archivo

pe 27/05

Contenido

JUÁREZ Y AGUASCALIENTES TIA (862) 169 38 00 CON 20 LINEAS HERMÓSILLO, SONORA
Blvd. Hidalgo No. 35 Col. Centenario, Hermosillo, Sonora, C.P. 83260
Teléfono: (832) 217 1028 | www.issstson.gob.mx

7-★
Coordinador Técnico