



COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

*Asunto: Informe de Visita a Clínica Hospital Nogales.
1 de Marzo del 2024.*

FP 29 Feb

DR. FRANCISCO OCTAVIO DURAZO ARVIZU
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS
Presente.

Por medio de este conducto, informo a usted que el día 29 de Febrero de este año se acudió a la Clínica Hospital de Nogales para hacer una actualización del estatus de los equipos del hospital, dentro de los cuales se encuentra fuera de servicio un ventilador Marca: **Puritan Bennet**, Modelo: **840**, Serie: 3513140717, que esta en espera de refacciones para su correcto funcionamiento. Se verifica el voltaje del nuevo regulador de voltaje para la autoclave, se encuentra funcionando correctamente pero requiere un mantenimiento correctivo mayor. Se recibe reporte del Rayos X Portatil Marca: **Philips**, Modelo: **Mobile Diagnost Opta**, Serie: 17000232, presenta un problema con el software y carga lentamente, también se necesita elevar los KW en la técnica para mejorar la calidad de la imagen al momento del disparo, se requiere mantenimiento preventivo y correctivo por parte del fabricante.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE

ING. MARTÍN A. MENDOZA AMPARANO
Ingeniero Biomédico
C.c.p. Archivo