



COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

Asunto: Informe de Visita a Clínica Hospital Nogales.
15 de Febrero del 2024.

FR- 21/feb

DR. FRANCISCO OCTAVIO DURAZO ARVIZU
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS
Presente-

Por medio de este conducto, informo a usted que los días 13 y 14 de Febrero de este año se acudió a la Clínica Hospital de Nogales para hacer la supervisión de estatus de equipo médico, levantamiento de necesidades y apoyo en cirugía. Se revisaron equipos con Simulador en Quirófano (Monitor de Signos Vitales, Desfibrilador y Maquina de Anestesia), y a petición del personal se hizo limpieza de tarjetas electrónicas y revisión del **Esterilizador de Vapor, Marca Steris, Modelo: V-120, Serie: 0331714-04**. Se hicieron la limpieza de las tarjetas electrónicas y pruebas de funcionamiento quedando en correcto funcionamiento. El equipo requiere mantenimiento correctivo mayor, se programará este cuando se entreguen las refacciones en el hospital. Se detectó que dentro de las instalaciones eléctricas del hospital y especialmente en la conexión del esterilizador de vapor se maneja un **Voltaje Alto de 140 Volts**, este alto voltaje puede causar problemas graves (quema de fusibles y hasta daños irreparables) con TODOS los equipos administrativos y equipos médicos dentro del hospital, se solicita URGENTEMENTE se revise este tema.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE


ING. MARTIN A. MENDOZA AMPARANO
Ingeniero Biomédico

C.c.p. Archivo

JUÁREZ Y AGUASCALIENTES TEL (662) 109 38 00 CON 20 LÍNEAS HERMOSILLO, SONORA

Bvd. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosillo, Sonora, C.P. 83260

Teléfono: (662) 217 1028 | www.isssteson.gob.mx