



SE CUMPLIO EL OBJETIVO EN LAS  
ACTIVIDADES REALIZADAS EN GUAYMAS  
DE LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2022


#### Reporte Visita Hospital Guaymas

Se hace la visita al hospital en el departamento de radiología se procede a checar status de los equipos de imagen encontrando errores en cuanto al envío de estudios al sistema PACS, se hacen arreglos de red se ponchan conectores rj45 para cable de red se instala un switch de red para los diferentes equipos (ultrasonido, mastografía y dos estaciones de trabajo en recepción de rayos x).


Se hacen pruebas de envío de datos al sistema funcionando correctamente.

Sitio queda operando correctamente los equipos del departamento de radiología.

Edgar Gerardo Gamboa Oropeza



A handwritten signature or mark is located in the lower right quadrant of the page. It features a stylized letter 'D' enclosed within a circular outline, suggesting a logo or a personal identifier.



A handwritten signature consisting of a stylized 'D' enclosed in a circle, located on the right side of the page.