



SE CUMPLIO EL OBJETIVO EN LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN GUAYMAS
DE LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2022


Reporte Visita Hospital Guaymas

Se hace la visita al hospital en el departamento de radiología se procede a checar status de los equipos de imagen encontrando errores en cuanto al envío de estudios al sistema PACS, se hacen arreglos de red se ponchan conectores rj45 para cable de red se instala un switch de red para los diferentes equipos (ultrasonido, mastografía y dos estaciones de trabajo en recepción de rayos x)


Se hacen pruebas de envío de datos al sistema funcionando correctamente.

Sitio queda operando correctamente los equipos del departamento de radiología.

Edgar Gerardo Gamboa Oropeza



D



A handwritten signature or mark consisting of two concentric circles, likely a personal or professional identifier.